Bei einem Abstecher nach Bad Endorf am 10.08. sahen wir, dass die Dämmung samt Noppenbahn mittlerweile angebracht worden ist.

Leider hat es auch wieder geregnet, so dass rund um den Keller sowie auch etwas im Keller das Wasser steht und der lehmige Boden langsam abrutscht.

{gallery}images/bauphase/20110810{/gallery}